




СИСТЕМА ТН-ПОЛ ТАЙКОР Лайт

Система устройства обеспыливания и упрочнения поверхности бетонных полов



перепадами температур, «сухими» и «влажными» производственные процессы, и испытывающие умеренные эксплуатационные нагрузки.

В качестве самостоятельного покрытия для второстепенных помещений, не предназначенных для постоянного пребывания людей.

Состав системы покрытия:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм	Упаковка	Расход на м ²
1	Минеральное основание	-	-	-	-
2	TAIKOR Primer 210	9.09	кг	ведро 8 кг	0,200-0,600 ¹

¹Уточненный расход необходимо определить на пробном участке. Нанесение производить до появления легкого глянца на поверхности. Расход зависит от качества поверхности, типа основания, его пористости.

Производство работ:

Работы по применению Системы рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями Технической инструкции №ТИ-ПОЛ-26.

Подготовка основания:

Возраст бетона должен составлять не менее 28 суток. Влажность основания должна быть не более 5%. В случае обнаружения дефектных мест удалить отслоившиеся слои бетона. Если показатель кислотно-щелочного баланса pH указывает на наличие кислой среды, ее необходимо нейтрализовать 10%-м раствором каустической соды до полной нейтрализации. Остатки соды смыть чистой водой с использованием водоструйного аппарата.

С поверхности основания удалить цементное молочко, ранее нанесенные покрытия и любые загрязнения. После механической обработки, основание обеспылить скатым воздухом, остатки пыли удалить промышленным пылесосом. При наличии на железобетонной поверхности жировых пятен и масел необходимо обезжирить её на глубину до 5-10 мм 5%-м раствором кальцинированной соды в воде (30-40 °C) и затем смыть остатки соды чистой водой.

Оголившуюся арматуру очистить от продуктов коррозии механическим способом при помощи ершовых насадок на электро- или пневмоинструмент с последующим обезжириванием растворителем.

Восстановить геометрию поверхности выполнять с использованием специальных безусадочных ремонтных составов на цементной или полимерной основе.

Наружные углы конструкции скругляются радиусом не менее 30 мм механическим способом. Внутренние углы конструкции скругляются радиусом не менее 30 мм с помощью ремонтных составов на цементной или полимерной основе.

Подготовка к работе и нанесение материалов.

Перед применением визуально проверить целостность и герметичность упаковки. Грунт TAIKOR Primer 210 выдержать в теплом помещении при температуре не ниже +18°C в течение суток.

Перемешивание материала следует производить непосредственно перед его применением на монтажной площадке в специально приспособленных для этого местах (под навесом или в палатке), исключив попадания в материал песка, пыли, воды и др. инородных тел. Материал тщательно перемешивать пневматической или другой скоростной мешалкой в течение 3х мин до однородного состояния.

**Способы нанесения****Режимы нанесения TAIKOR Primer 210****Безвоздушное распыление:**

- давление не менее 160 атм (16 МПа)
- диаметр сопла 0,38 - 0,64 мм (0,015" - 0,025")
- разбавитель ксилол (до 10 % по массе)

Пневматическое распыление:

- давление 3-4 атм (0,3 - 0,4 МПа)
- диаметр сопла 1,8 - 2,2 мм
- разбавитель ксилол (до 10 % по массе)

Кисть, валик**Очистка оборудования**

валик велюровый с коротким ксилол (до 10 % по массе)

растворители ксилол, 645, 647, Р-4

Температура окружающего воздуха при нанесении должна быть от +5 до +35°C, относительная влажность воздуха не более 80%.

На подготовленную поверхность грунт TAIKOR Primer 210 наносится за 1 слой, с рекомендуемым расходом, до появления легкого глянца на поверхности. Время межслойной выдержки до нанесения покрытий слоев составляет от 3 до 24 часов. В случае превышения максимального времени выдержки грунта (24 часа), перед нанесением последующего ПУ покрытия, необходимо тщательно очистить от пыли и высушить от влаги существующий слой TAIKOR Primer 210. Влажность грунта должна быть ниже 4%. Далее слегка зачистить существующий слой TAIKOR Primer 210.

Контроль качества и правила приемки.

Перед началом и в процессе производства работ необходимо контролировать: температуру и влажность воздуха, температуру точки росы, температуру и влажность основания, количество слоев наносимого покрытия, время межслойной выдержки материалов, условия хранения материалов, срок годности материалов, толщину мокрой пленки и качество нанесения материалов.

Окончательная приемка готового покрытия должна проводиться после нанесения всех слоев и полной полимеризации покрытия.

Важные замечания, ограничения:

- нанесение пропитки необходимо проводить до полного насыщения основания с образованием легкого глянца на поверхности. Может потребоваться несколько проходок при нанесении (с интервалом не более 5-10 минут), в зависимости от пористости основания. Материал наносится по мере впитывания, без перерывов на высыхание,
- недопустимо попадание воды и влаги в рабочий состав, на обрабатываемую поверхность и на слой защитного покрытия до его полной полимеризации (24 часа).

Меры предосторожности:

Работать вдали от открытого огня, включая сварочные работы. В закрытых помещениях обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию и индивидуальные средства защиты от органических паров.

В слабоосвещенных помещениях использовать только безопасные электролампы.

Подробно о технике безопасности написано в технологических картах и регламентах ТехноНИКОЛЬ.